

توسعه یک روش آماری برای نمودار کنترل اندازه‌گیری‌های انفرادی

محمد‌مهری موحدی^{*}، عباس راد^{**}، مجید نیلی احمدآبادی^{***}،

بهزاد قاسمی^{****}

چکیده

وقتی توزیع آماری محصولات تحت مطالعه، نرمال یا متقارن نباشد، موقع استفاده از نمودار کنترل X نمی‌توان انتظار داشت که تغییرپذیری فرایند بهموقع کشف شود. در پژوهش حاضر برای بهبود عملکرد نمودار از توزیع لامبدای تعمیم‌یافته (GLD) استفاده شده است. برای نشان‌دادن نحوه کار آن از داده‌های مربوط به مقاومت کششی ۱۸ صفحه آلومینیومی استفاده شده و حدود بالا و پایین نمودار کنترل X محاسبه گردیده است. برای اطمینان از جواب‌های بهدست‌آمده از آزمون مربع کای استفاده شده است؛ و برای اعتبارسنجی معیار متوسط طول اجرا (ARL) به کار رفته است. به دلیل انعطاف این توزیع، استفاده از روش پیشنهادی می‌تواند این اطمینان را فراهم آورد که بتوان تغییرپذیری فرایند را زودتر کشف نمود.

کلیدواژه‌ها: نمودار کنترل X؛ توزیع لامبدای تعمیم‌یافته؛ روش تطبیق با صدک (PM).

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰، تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳.

* استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.

** استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

Email: a-raad@sbu.ac.ir

*** استادیار، دانشگاه قم.

**** دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.

۱. مقدمه

وضعیت‌های متعددی وجود دارند که اندازه نمونه مورد استفاده برای پایش فرایند به صورت انفرادی یا تکی است. در این ارتباط، یک نمودار کنترل بنیادی برای متغیرهای پیوسته، نمودار کنترلی است که برای اندازه‌گیری‌های انفرادی به کار برد می‌شود که به آن «نمودار اندازه‌گیری‌های انفرادی» یا «نمودار X » می‌گویند. این نمودار همچنین به نمودار با حدود کنترل دامنه متحرک یا نمودار دامنه متحرک، موسوم است؛ زیرا دامنه متحرک مشاهده‌های منفرد برای تعیین انحراف معیار و به دنبال آن محاسبه حدود کنترل استفاده می‌شود. با پیروی از نام‌گذاری نمودارها بر طبق آماره نمودار، دو میان گزینه نام‌گذاری مرتبط با آن اغلب مناسب نیست؛ چون دامنه متحرک، خود یک آماره معتبر است و می‌توان یک نمودار کنترل را بر طبق آن توسعه داد و استفاده کرد. این نمودار برای صنایع شیمیایی، جایی که تنها بتوان یک نمونه گرفت قابل استفاده است [۱۳]. نمودار $MR-X$ به طور متداول برای موارد زیر نیز به کار می‌رود [۹، ۱۷، ۴۱، ۴۹]:

۱. وقتی از فناوری اندازه‌گیری و بازرسی خودکار استفاده شده و هر محصول تولید شده به صورت انفرادی تحلیل می‌شود. در این حالت استفاده از زیرگروه‌های منطقی امکان‌پذیر نیست؛
۲. وقتی نرخ تولید خیلی آهسته باشد و نتوان برای تحلیل‌های موردنظر تأمل کرد تا نمونه‌هایی با $n > 1$ تهیه شود. در این حالت زمان زیاد بین مشاهدات تشکیل زیرگروه‌های منطقی را مشکل و غیرمنطقی می‌سازد؛
۳. وقتی اندازه‌گیری‌های مجدد فقط در صورت بروز اشتباه آزمایشگاهی یا خطأ در تحلیل‌ها با یکدیگر متفاوت باشند؛
۴. وقتی در فرایندهای پیوسته، مانند فرایندهای شیمیایی اندازه‌گیری برخی از مشخصه‌های کیفیت، مانند وزن مخصوص و نقطه اشتعال از یک نمونه به نمونه دیگر تغییرات خیلی کمی داشته باشد؛
۵. وقتی در فرایندهایی نظیر تولید کاغذ، اندازه‌گیری بعضی از پارامترها مانند ضخامت یک نوع پوشش در توب کاغذ که اختلاف چندانی در نقاط مختلف آن مشاهده نمی‌شود، انحراف معیار خیلی کم باشد؛
۶. برای مطالعه فرایند یا متغیرهای تولید (دما، فشار و امثال آن)، یعنی جایی که به دست آوردن چند اندازه در یک دوره کوتاه مشکل، هزینه‌بر، غیرمنطقی یا غیرممکن است و درنتیجه استفاده از نمودارهای کنترل \bar{X} مقدور نباشد؛
۷. برای مشخصه‌های حسابداری، دفتری، خدماتی یا سایر داده‌های کسب و کار، همانند نسبت‌ها، کارایی و هزینه‌های کیفیت؛

۸. برای داده‌های گستته (وصفی‌ها) که در آن اندازه نمونه آنقدر بزرگ باشد که حدود کنترل تعیین شده با توزیع دوچمله‌ای، حساس‌تر از آن چیزی باشد که برای ارزیابی تغییرات مهم مناسب باشد؛

۹. وقتی هزینه به دست آوردن نمونه‌ها یا هزینه آزمایش آن‌ها بسیار بالا باشد؛

۱۰. برای منظورهای دیگری که نمونه تکی یا انفرادی از آن‌ها کافی باشد، یا گرفتن نمونه بیشتر منطقی یا ممکن نباشد.

موارد ده‌گانه بالا را می‌توان به طور گستره‌ای در صنایع بزرگ از جمله صنایع دفاعی و خودروسازی مشاهده کرد. حال اگر برای کنترل این فرایندها و فرایندهای مشابه از روش‌های مناسبی استفاده نشود، نمی‌توان خارج از کنترل بودن فرایند را در زمان مناسب کشف کرد و اقدام‌های اصلاحی را انجام داد، درنتیجه دسترسی به کیفیت مطلوب و موردنظر مصرف‌کنندگان را انتظار داشت.

در ارتباط با استفاده از نمودار اندازه‌گیری‌های انفرادی (نمودار X)، دامنه متحرک به صورت تفاوت بین بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین دو مشاهده در مجموعه‌ی n مشاهده متوالی تعریف می‌شود؛ به طوری که در نمونه‌های به دست آمده و با توجه به حرکت مشاهده‌ها در هر قدم، مشاهده‌ی i ام بعدی به مجموعه جدید اضافه شده و مشاهده $(i-n)$ ام از مجموعه حذف می‌شود. در بعضی از موارد، برای برآورد انحراف معیار مشخصه فرایند با استفاده از انحراف معیار نمونه، که استفاده مستقیم از برآورد $S = \hat{\sigma}$ برای محاسبه حدود کنترل امکان‌پذیر است. استفاده از دامنه متحرک برای برآورد σ ، بر تغییرپذیری بین مشاهده‌های متوالی تأکید دارد؛ درحالی که استفاده از انحراف معیار نمونه بر تغییرپذیری مشاهده شده در کل داده‌ها، تأکید می‌کند. زمانی که یک روند بی ثباتی در داده‌ها وجود داشته باشد، ممکن است توسط \overline{MR} و S مقادیر متفاوتی برای $\hat{\sigma}$ به دست آید.^[۴۱]

در این پژوهش با فرض ناشناخته بودن توزیع آماری متغیر تصادفی تحت بررسی، روش دیگری برای کنترل آماری فرایند پیشنهاد می‌شود. در روش پیشنهادی از توزیع لامبای GLD¹ یافته پنج‌متغیره (GLD)² استفاده می‌شود. همان‌گونه که در بخش معرفی توزیع GLD خواهد آمد، این توزیع قابلیت بسیار بالایی دارد و می‌تواند اغلب توزیع‌های آماری شناخته شده و ناشناخته را پوشش دهد و برای مواقعي مناسب است که توزیع متغیر تحت بررسی نامشخص باشد. در این ارتباط برای برآورد پارامترهای پنج‌گانه توزیع از روش تطبیق با صدک (PM)³ استفاده می‌شود. در ادامه پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش، توزیع لامبای تعمیم‌یافته و روش برآورد پارامترهای آن توضیح داده خواهد شد. در بخش مبانی نظری و پیشینه

1. Generalized Lambda Distribution (GLD)
2. Percentile Matching Method

پژوهش، ضرورت استفاده از یک روش آماری مناسب برای تعیین حدود کنترل موربدبخت قرار خواهد گرفت. آنگاه بعد از معرفی روش پژوهش، با استفاده از داده‌های انتخابی چگونگی استفاده از روش پیشنهادی نشان داده خواهد شد؛ سپس از روش متوسط طول اجرا (ARL)^۱ برای اعتبارسنجی روش پیشنهادی استفاده می‌شود.

۲. مبانی و چارچوب نظری تحقیق

وقتی داده‌های فرایند، نرمال نباشند، عملکرد پایش نمودار کنترل شوهرت (۱۹۳۱) برای اندازه‌گیری‌های انفرادی موردمطالعه قرار می‌گیرد [۷]. لام و همکاران^۲ (۱۹۹۹) توزیع‌های متعددی را برای نمایش چولگی و نامتقارنی داده‌های شبکه‌نرمال، مطالعه کردند. در این مطالعه مشخص شد وقتی توزیع داده‌ها، کمی از نرمال فاصله می‌گیرد، عملکرد نمودار به‌طور چشم‌گیری تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. در این حالت می‌توان از آزمون نرمال‌بودن داده‌ها استفاده کرد تا از این تأثیر اجتناب شود [۳۳].

در این ارتباط، اگر توزیع موردنبررسی نرمال یا حداقل متقارن باشد، نمودار X نتایج خوبی را در پایش یک مشخصه فرایند به‌دست می‌دهد. چون این نمودار روی نمونه‌هایی با اندازه $n=1$ پایه‌گذاری شده است، به تغییرات موجود در پارامترهای فرایند خیلی حساس نیست؛ به عبارت دیگر این نمودار به‌اندازه نمودار \bar{X} و R نسبت به کشف تغییرات در فرایند تولید حساس نیست؛ اما با توجه به اینکه حدود کنترل برای اندازه‌گیری‌های انفرادی را می‌توان به‌طور مستقیم با حدود مشخصات قابل قبول مقایسه کرد، با این نمودار مشکل مقایسه میانگین‌های زیرگروه و حدود مشخصه‌های قابل قبول را می‌توان نادیده گرفت؛ علاوه بر آن، ضریب کوچک‌تر از ۳ برای^۳ یا معیار اضافی برای قضایت درباره شرایط خارج از کنترل را می‌توان برای افزایش حساسیت به کار برد [۴۸].

بسیاری از نمودارهای کنترل بر اساس این فرض پایه‌گذاری شده‌اند که مشاهدات حاصل از خروجی فرایند از توزیع خاصی (معمولًاً نرمال برای متغیرهای پیوسته و دوچمله‌ای یا پواسون برای متغیرهای گسسته یا وصفی) پیروی می‌کنند [۴، ۳۹]. برای اطلاع از توزیع‌های احتمالی مورداستفاده در نمودارهای کنترل، خواننده به مونت‌گومری (۲۰۰۱) ارجاع داده می‌شود [۳۸]. نمودارهای کنترل X بار شوهرت (۱۹۳۱) به‌طور گستردگی در کنترل کیفیت استفاده می‌شوند [۶۶]. با این حال این نمودارها دو محدودیت اساسی دارند: (الف) این نمودارها به انتقال‌ها یا تغییرپذیری‌های کوچک حساس نیستند؛ (ب) برای اندازه‌های کوچک این احتمال وجود دارد که اگر فرض نرمال‌بودن عملی نشود، عملکرد این نمودار اثر معکوس بگذارد. مشخص شده است

1. Average Run Length (ARL)
2. Lam et al.

که تغییرپذیری مربوط به بسیاری از فرایندهای مهندسی از توزیع گوسی پیروی نمی‌کند [۱۰، ۵۶، ۵۷]. اگر مقادیر اندازه‌گرفته شده از توزیع نرمال پیروی نکنند، تنها زمانی آماره X بار تقریباً نرمال خواهد بود که بر اساس قضیه حد مرکزی اندازه نمونه، n بهاندازه کافی بزرگ باشد. وقتی از نمودار کنترل برای پایش فرایند استفاده می‌شود، بهویژه در نمودارهای کنترل برای اندازه‌گیری‌های انفرادی که گرفتن بیش از یک نمونه منطقی یا ممکن نیست، اندازه نمونه در نمودار X بار کوچک و در نمودار تکی یا انفرادی، نمودار X برابر با یک است. برای توزیع‌هایی که چولگی زیادی دارند، احتمال خطای نوع I (یعنی نرخ اخطار خارج از کنترل بودن) یک نمودار کنترل با افزایش چولگی افزایش می‌یابد [۷۵]. در نمودارهای کنترل به عنوان ابزارهای پایش فرایند، ممکن است تأخیر در اخطارهای خارج از کنترل بودن فرایند به عدم اقدام اصلاحی در فرایند منجر شود؛ بنابراین بهویژه در نمودار کنترل X اگر مشخصه کیفیت اندازه‌گرفته شده از توزیع نرمال پیروی نکند، بهتر است از روش‌های مرسوم برای طراحی نمودار کنترل استفاده نشود. چند نمونه عملی از نرمال‌بودن توزیع مشخصه کیفیت فرایند تحت بررسی گزارش شده است.

گانتر^۱ (۱۹۸۹) این مشکل را مورد توجه قرار داده است که توزیع خروجی‌های فرایندهای مختلف ممکن است پارامترهای کیفیت یکسانی داشته باشدن [۲۱]. برای مثال، میانگین، انحراف معیار و حدود بالا و پایین کنترل UCL و LCL یکسان، ولی شکل‌های توزیع متفاوت باشند [۳۰]. از نظر منطقی اهمیت زیادی دارد که موقع برآورده کدن معیارهای کنترل کیفیت (برای مثال حدود کنترل) پارامترهای فرایند از توزیع واقعی فرایند استخراج شود تا بتواند رفتار واقعی سیستم را نشان دهد.

به دلیل پیچیدگی ماهیت داده‌ها، گاهی برای افراد مشکل است که در عمل از نمودارهای کنترل با توزیع‌های متفاوتی استفاده کنند. امروزه حتی در صنعت به طور گسترده‌ای از نمودارهای کنترل استفاده نمی‌شود [۷۳]. وقتی میانگین و انحراف معیار توزیع نرمال مشخص نباشد، UCL را نمی‌توان محاسبه کرد و غالباً ممکن است بدون انجام تنظیم‌های بیشتر برآورد میانگین و انحراف معیار به سادگی تغییر یابد. در مبانی نظری موضوع به دفعات به این خطر اشاره شده است [۱، ۸، ۴۳]؛ بهویژه وقتی حد پایین کنترل صفر باشد، این نمودارها روشی را برای بهبود اخطارها ارائه نمی‌کنند. وقتی استفاده کننده از نمودارهای کنترل شوهرتی به حد پایین کنترل منفی یا صفر برخورد می‌کند، برای نشان‌دادن وقوع بهبودهای انجام‌شده، اطلاعات کافی در مشاهدات انفرادی وجود ندارد.

1. Gunter

در یک سازمان برای بهبود بخشیدن فرایندی خاص، بهتر است توزیع خروجی فرایند مشخصه کیفیت مورد مطالعه را به دست آورد. یورستن و زیمر^۱ (۱۹۹۲) اثرات نرمال بودن متغیر تحت بررسی که با چولگی اندازه گرفته می‌شود را روی طراحی نمودار کنترل X بار مرسوم شوهرارت مطالعه کرده است [۷۵]. کیکلیتز^۲ (۱۹۹۹) معتقد است توزیع نمایی با دنباله بلند از سمت راست را می‌توان با گرفتن ریشه چهارم داده‌ها تقریباً همیشه به توزیع متقاضان نزدیک کرد [۳۲]؛ سپس داده‌های تغییریافته را به راحتی روی یکی از نمودارهای مقادیر انفرادی، EWMA یا CUSUM ثبت کرد. به عقیده بسیاری از پژوهشگران، مهم‌ترین معیار برای قضاآوت در مورد عملکرد روش‌های مورداستفاده در SPC، معیار متوسط طول اجرا (ARL) است [۳۶، ۳۷]. محاسبه شده نمودار کنترل اندازه‌گیری‌های انفرادی، تحت تأثیر نقض فرض نرمال بودن توزیع داده‌ها قرار می‌گیرد.

پیم و همکاران^۳ (۱۹۹۲) روشی را پیشنهاد داده‌اند که دامنه وسیعی از توزیع‌های آماری را می‌پوشاند. در روش پیشنهادی، محیط‌های دنباله مساوی تضمین نمی‌شوند و نیازی به برآورد چولگی نیست. روش پیشنهادی بر این فرض استوار است که خروجی‌های فرایند نسبتاً شکلی غیرنرمال و نزدیک به توزیع گاما دارد. در عمل لزوماً تمام خروجی‌های فرایند این‌گونه نیستند [۵۲].

پیزدک^۴ (۱۹۹۳ و ۱۹۹۵) نیز عواملی را برای محاسبه حدود کنترل برای سیزده نمونه مختلف و اندازه نمونه پنج‌تایی (نمونه کوچک) و انتخاب احتمال خطاهای نوع I و نوع II پیشنهاد کرده است [۵۷، ۵۸]. سامر وایل و مونت گومری^۵ (۱۹۹۶) روی خطاهایی که ممکن است در محاسبه برخی از معیارهای کنترل کیفیت رخ دهد و در باره (PPM)^۶ (هزار واحد در میلیون) که فرض نرمال بودن را تأیید نمی‌کند، مطالعه کرده‌اند. با به کارگیری توزیع‌های گاما، نرمال لگاریتمی، وایبول و R آن‌ها دریافتند که هرچند بزرگی خطا بر حسب پارامترهای توزیع واقعی به طور قابل توجهی تغییر می‌کند، خطا به طور معناداری در همه حالات به هم نزدیک است [۶۷]. یانگ^۷ (۱۹۹۹) برای جریان‌های کوتاه تولید طرح نمودار کنترل R را پیشنهاد داده است [۷۴]. لی و امین^۸ (۲۰۰۰) محاسبه برآوردهای میان‌مدت و بلندمدت تلوانس‌های فرایند و به کارگیری آنها در محاسبه قابلیت فرایند را به جای نسبت‌های فعلی آن پیشنهاد داده‌اند [۳۴].

1. Yourstone and Zimmer

2. Kittlitz

3. Peam et al.

4. Pyzdek

5. Somerville and Montgomery

6. Part Per Milion

7. Yang

8. Lee and Amin

وقتی توزیع فرایند معلوم نباشد، چندین پژوهش استفاده از روش خودرااندازی^۱ را برای بهدست آوردن حدود کنترل پیشنهاد داده‌اند [۶۹]. ریاز^۲ (۲۰۰۸) نمودار کنترل انتشار^۳ به نام «نمودار Q » (یا نمودار کنترل آستانه‌ای بر طبق طبقه‌بندی نمودارهای کنترل که توسط فارنوم ۱۹۹۴) انجام شده است [۱۶] بر پایه دامنه بین چارکی^۴ و برآورد انحراف معیار برای پایش تغییرات پراکندگی فرایند را پیشنهاد داده است [۶۲]. برای تمام توزیع‌های گوسی، یکنواخت، نرمال لگاریتمی و واپیول، توزیع لامبدای تعیین‌یافته پنج پارامتری مدل قابل انعطافی از نظر شکل توزیع را فراهم می‌کند [۴۲، ۴۳، ۴۷].

علاوه بر نمودار کنترل که توسط شوهارت برای اندازه‌گیری‌های انفرادی معرفی شده است، مطالعات دیگری را نیز می‌توان در این حوزه موردنویجه قرار داد. در این ارتباط بشیری^۵ (۲۰۱۳) و همکاران یک برنامه‌ریزی چنددهده را برای طراحی اقتصادی نمودار کنترل به کار بردند. در این پژوهش،تابع هزینه و خواص آماری بر پایه خطای نوع I برای بالابردن قدرت نمودار کنترل و میانگین زمان اخطار (ATS)^۶ عدم‌طباق به عنوان اهداف در نظر گرفته شده‌اند [۵]. بعد از اینکه رینولدز و همکاران^۷، (۱۹۸۸) نمودار کنترل X بار (VSI)^۸ را معرفی کردند و گیزگی‌های آماری آن را موردنبحث قرار داده و نشان دادند که روش پیشنهادی آن‌ها بهتر از نمودارهای کنترل مرسوم است که طول فاصله نمونه‌گیری آن‌ها ثابت می‌باشد [۶۱]. چن^۹ (۲۰۰۳) یک طرح آماری - اقتصادی را برای نمودارهای کنترل X با نمونه‌گیری با وقفه (VSI) تحت شرایط غیرنرمال توسعه داد. در این پژوهش خواص آماری نمودارهای کنترل موردنبحث قرار گرفته و نشان داده شده است که بهتر است فاصله بین نمونه‌ها ثابت باشند. در این ارتباط نامبرده یک نمودار کنترل X با نمونه‌گیری با وقفه (VSI) برای پایش فرایند با داده‌های غیرنرمال که به‌طور وسیعی در عمل با آن روبرو هستیم را توسعه داده است و از توزیع بور^{۱۰} برای طراحی نمودار کنترل آماری - اقتصادی X بار (VSI)، و پایش فرایندهای غیرنرمال استفاده کرده است [۱۱]. چن و یه^{۱۱} (۲۰۰۴) از نگرش فازی ژنتیک برای بالابردن کارایی نمودارهای کنترل با نمونه‌گیری با وقفه دوتایی (DSI)^{۱۲} استفاده کرده‌اند [۱۲]. هسو و چن^{۱۳} (۲۰۰۱) برای تشخیص عیوب و پایش عملکرد

-
1. Bootstrap method
 2. Riaz
 3. Dispersion control chart
 4. Inter-quartile range
 5. Bashiri
 6. Average Time to Signal (ATS)
 7. Reynolds et al.
 8. Sampling Interval (VSI)
 9. Chen
 10. Burr distribution
 11. Chen and Yeh
 12. Dual-Sampling-Interval (DSI)
 13. Hsu and Chen

فرایندهای گسسته ساخت از یک روش جدید عیب‌یابی بر اساس منطق فازی استفاده کرده‌اند [۲۵]. صادقپور گیله و شفیعی^۱ (۲۰۱۵) برای موقوعی که به‌خاطر شرایط محیطی یا عوامل دیگر، داده‌ها به‌صورت مبهم یا نامعین باشند و بین مشاهدات همبستگی وجود داشته باشد، برای تشخیص تحت کنترل آماری بودن یا نبودن مشاهدات از مجموعه فازی برای نمودار کنترل-*X* استفاده کرده‌اند [۶۳]. پراجاپاتی^۲ (۲۰۰۳) نتایج عملکرد نمودار کنترل *X* بار معمولی را برای داده‌های همبسته با استفاده از نمونه‌های کوچک ارائه کرده است. او نشان داد که در این حالت نمودار کنترل برای نمونه‌های کوچک می‌تواند با دقت و صحت به کار رود [۵۶]. همان‌گونه که کایا و کاهرامان^۳ (۲۰۱۱) متذکر شده‌اند، به کارگیری روش‌های تبدیل مشاهدات فازی به اعداد حقیقی موجب ازدست‌رفتن اطلاعات اصلی می‌شود. در نمودار کنترل *X* بار وقته در داده‌ها خارج از مرکز وجود داشته باشد، ممکن است به کارگیری روش‌های کلاسیک به این منجر شود که حدود کنترل عریض‌تر شوند یا به طرف داده‌های خارج از مرکز انتقال یابند [۳۱]. در این ارتباط برای تعیین حدود کنترل مداعی و همکاران^۴ (۲۰۱۱) از برآورد استوار^۵ که تحت تأثیر داده‌های خارج از مرکز قرار نمی‌گیرد، استفاده کرده‌اند [۳۵]. کوانس بری^۶ (۱۹۹۳) نشان داد که وقتی $n=5$ باشد، حداقل باید $m=100$ نمونه برای برآورد واقعی پارامترهای فرایند برداشته شود. در بسیاری از کاربردهای عملی، مهندسان باید قبل از اینکه تعداد نمونه‌های پیشنهادی کوانس بری محقق شود، به‌طور مستقیم و در خط فرایند را پایش کنند. وقتی توزیع فرایند مشخص نباشد و یا در صورت عدم‌اطمینان از نرمال بودن توزیع، این مشکل بیشتر خواهد شد [۵۹]. به هر حال تعداد حیاتی نمونه‌های موردنیاز از توزیع چندمتغیره t به‌دست می‌آید. در این ارتباط، وقتی پارامترهای فرایند معلوم نباشند، تسای و همکاران^۷ (۲۰۰۵) روشی را برای برآورد حدود کنترل ارائه کرده‌اند که قادر است میانگین فرایند را پایش کند. آن‌ها با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو نشان دادند که حتی اگر تعداد داده‌های زیرگروه‌ها کم باشند، حدود کنترل پیشنهادی آن‌ها همان نتیجه حدود واقعی کنترل را ارائه خواهد داد. تسای و همکاران (۲۰۰۵) همچنین برای زمانی که تعداد نمونه‌های زیرگروه‌ها کم هستند، روشی را برای برآورد حدود کنترل نمودار کنترل *X* بار ارائه داده‌اند. نمودارهای کنترل اقتصادی معمولاً فرض می‌کنند که فاصله زمانی تا وقوع یک علت قابل‌تشخیص^۸ از توزیع نمایی یا واپیول پیروی می‌کند [۷۰]. نیل و رائو کلارتی^۹ (۲۰۱۰) توزیع

1. Sadeghpour and Shafiee

2. Prajapati

3. Kaya and Kahraman

4. Maddahi et al.

5. Robust estimators

6. Quesenberry

7. Tsai et al.

8. Assignable cause

9. Nil & Rao Kraleti

پارتو را برای بررسی اثرات پارامترهای نمودار کنترل اقتصادی با همان اندازه نمونه، زمان بین دو نمونه متوالی و هزینه هر واحد زمانی مفروضات توزیع بسط داده‌اند. آن‌ها نشان دادند که طراحی اقتصادی نمودار کنترل X به شدت تحت تأثیر مفروضات توزیع است [۴۵].

از توزیع لامبایدی تعمیم‌یافته پنج پارامتری برای کنترل آماری فرایند نیز استفاده شده است [۴۶، ۴۷]. در این پژوهش‌ها برای برآورد پارامترهای توزیع از روش تطبیق با گشتاوری (MM^1) استفاده شده و به کنترل آماری اندازه‌گیری‌های انفرادی اشاره نشده است؛ بنابراین علاوه بر شرایطی که توزیع قطعات تحت مطالعه معلوم نباشد، وقتی که اندازه‌گیری‌های انفرادی مورد مطالعه باشد هنوز قابل طرح و بررسی است. علاوه بر آن، به موردنی دیگر از به کارگیری توزیع پنج پارامتری لامبایدی تعمیم‌یافته برای تعیین تلوانیس قطعات که در آن از روش تطبیق با صدک (PM) برای برآورد پارامترهای آن استفاده شده است، می‌توان اشاره کرد [۴۲].

پژوهه ریو و همکاران^۳ (۲۰۱۷) از نمودار کنترل به صورت تحلیل رگرسیون برای داده‌های خودهمبسته استفاده کردند. آن‌ها نشان دادند که نمودار کنترل برای اندازه‌گیری‌های انفرادی با $\mu \pm 2.75\sigma$ عملکرد بهتری داشته است و در ارتباط با این نوع داده‌ها، و مواردی که در مبانی نظری موضوع سابقه نداشته است، روش جدیدی ارائه دادند [۵۵]. فاوارد ظفر و همکاران^۴ (۲۰۱۸) روشی برای پایش مشترک پارامترهای فرایند ارائه کردند. در این مطالعه بر پایه مفهوم نوین حداکثرسازی آماره‌ها، همانند نمودار M برای پایش همزمان پارامترهای مرکزی و پراکنده‌گی، یک ساختار نموداری پارامتریک جدید پیشنهاد شده است. در این مطالعه از معیار متوسط طول اجرا برای تحلیل عملکرد نمودار استفاده شده است [۱۸]. ویمکن و همکاران^۵ (۲۰۱۷) از نمودارهای کنترل برای پیشگیری از عفونت استفاده کردند. در این ارتباط آن‌ها از نمودار کنترل برای اندازه‌گیری‌های انفرادی بهره گرفته‌اند [۷۲]. در حال حاضر در نمودار کنترل برای اندازه‌گیری‌های انفرادی نکته مهم متقاضی بودن داده‌ها است. با توجه به این موضوع، پلگ‌رینا و همکاران^۶ (۲۰۱۶) اثربخشی نمودارهای کنترل را برای کشف الگوهای مختلف مورد مطالعه قرار داده‌اند [۵۴]. ژو و همکاران^۷ (۲۰۱۷) یک نمودار کنترل را بر اساس روش صفت‌بندی برای گرفتن سرویس نگهداری و تعمیرات با تأخیر انرژی مورداستفاده قرار داده‌اند [۷۵]. در این ارتباط می‌توان به مطالعات (عالم تبریز و همکاران، ۲۰۱۷، برتابلی و همکاران، ۲۰۱۷، فدایی و همکاران، ۲۰۱۵، هیت‌چینا و نایت، ۲۰۱۶، جانگ و همکاران، ۲۰۱۷ و موتمنی و همکاران، ۲۰۱۳) نیز اشاره کرد [۲، ۵، ۱۵، ۲۴، ۲۶ و ۴۰].

1. Moment Matching (MM) Estimates

2. Pérez-Rave

3. Fawad Zafara

4. Wiemken

5. Pelegrina et al.

6. Zhou

مطالعات این بخش نشان می‌دهند که همیشه نگرانی‌هایی در ارتباط با نوع توزیع متغیر تحت بررسی وجود داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال توسعه یک روش آماری برای حالت‌هایی است که یا توزیع آماری متغیر تحت بررسی مشخص نباشد و یا نتوان از نرمال‌بودن آن مطمئن شد.

۲. روش‌شناسی تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش از مدل ریاضی و آماری استفاده شده است. در ارتباط با نوآوری این پژوهش می‌توان به استفاده از توزیع لامبدا پنج پارامتری تعمیم‌یافته و استفاده از روش تطبیق با صدک برای برآورد پارامترهای توزیع مشخصه کیفیت تحت بررسی و محاسبه حدود کنترل اشاره کرد. در ادامه این توزیع و نحوه برآورد پارامترهای آن بررسی می‌شود.

توزیع لامبدا تعمیم‌یافته: توکی^۱ (۱۹۶۲) توزیع خانواده لامبدا را به صورتتابع چارک^۲ (رابطه ۱) معرفی کرد؛ به طوری که در آن $1 \leq p \leq 0$ است [۷۱].

$$Q(p) = \begin{cases} \frac{p^\lambda - (1-p)^\lambda}{\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \frac{\log(p)}{1-p}, & \lambda = 0 \end{cases} \quad (1)$$

به دنبال آن رامبرگ و شمیزر^۳ (۱۹۷۴) تابع چارک چهارپارامتری توزیع لامبدا را به صورت رابطه ۲، معرفی کرده‌اند [۶۰].

$$F^{-1}(p|\lambda) = F^{-1}(p|\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = \lambda_1 + \frac{p^{\lambda_4} - (1-p)^{\lambda_4}}{\lambda_2} \quad (2)$$

که در آن $p \in [0, 1]$ احتمال است، λ_1 پارامتر مکان، λ_2 پارامتر مقیاس و λ_3 و λ_4 پارامترهای شکل هستند. اگر $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$ باشد، توزیع لامبدا توکی به دست خواهد آمد.

به دنبال آن توزیع لامبدا تعمیم‌یافته پنج‌پارامتری به وسیله تابع چارک رابطه ۳، در مقاله تاریخی‌انو (۲۰۰۵) معرفی می‌شود که در آن λ_1 پارامتر مکان، λ_2 و λ_3 پارامترهای مقیاس و λ_4 و λ_5 پارامترهای نمایی هستند [۶۸].

1. Tukey

2. Quantile Function

3. Ramberg and Schmeiser

$$X(p, \lambda) = \lambda_1 + \lambda_4 p^{\lambda_4} - \lambda_3 (1-p)^{\lambda_3}, \quad 0 \leq p \leq 1, \quad (3)$$

چون GLD چهار پارامتر تأثیرگذار روی شکل دارد، می‌تواند به شکل توزیع‌های متعددی درآید. در رابطه ۳، شرایط رابطه‌های λ_i برقرار است.

$$\begin{aligned} & \text{اگر } \lambda_4 > 0: \text{ اگر } \lambda_4 < -\infty \rightarrow \lambda_4 \text{ آنگاه } < -\infty \\ & \text{اگر } \lambda_4 > 0: \text{ اگر } |\lambda_3| < \infty \rightarrow \lambda_3 \text{ آنگاه } < \infty \\ & \text{اگر } \lambda_4 < 0: \text{ اگر } \lambda_3 \neq 0 \rightarrow \lambda_3 < -\infty \end{aligned} \quad (4)$$

در این رابطه‌ها اگر $\lambda_4 > 0$ باشند، تکیه‌گاه متغیر تصادفی GLD ($\lambda_1 - \lambda_3, \lambda_1 + \lambda_3$) و اگر $\lambda_4 < 0$ باشند، خط واقعی خواهد بود؛ بنابراین طبق علامت پارامتر نمایی، حدود $X(p, \lambda)$ ممکن است محدود یا نامحدود باشد.

در حالت کلی، عبارت تحلیلی برایتابع توزیع یا تجمعی $X(p, \lambda)$ مدل GLD موجود نیست. در هر صورت، این حقیقت که GLD را نمی‌توان معکوس کرد، یک اشکال جدی نیست؛ زیرا برای بسیاری از توزیع‌های معمول، همانند نرمال، نرمال لگاریتمی، گاما و بتا نیز این حالت وجود دارد. با تمايل λ_4 و یا λ_3 به سمت صفر و یا ∞ ، شکل‌های حدی به صورت رابطه‌های λ_i در خواهند آمد.

$$\begin{aligned} \text{منح} &= \text{منح} \\ \text{تابع توان} &= \text{تابع توان} \\ \text{پارهه تو تعمیم یافته} &= \text{پارهه تو تعمیم یافته} \\ \text{یکنواخت} &= (\lambda_1 - \lambda_3, \lambda_1 + \lambda_3) \\ \text{یکنواخت} &= (\lambda_1 - \lambda_3, 2, 2) \end{aligned} \quad (5)$$

با انتخاب مقادیر مناسب برای λ این توزیع می‌تواند به توزیع‌های شناخته شده و عملی تطبیق یابد [۲۸]. برای مثال، اگر $\lambda_4 = \beta/\lambda_3 + \gamma/\lambda_3$ و $\lambda_3 \lambda_4 = \beta$ ، $\lambda_1 = \alpha - \beta/\lambda_3 + \gamma/\lambda_3$ باشد، آنگاه می‌توان توزیع‌های آماری رابطه‌های λ_i را نتیجه گرفت.

$$\begin{aligned} \text{GLD}(\alpha, \beta = \gamma, \cdot, \cdot) &= \text{جستیک} \\ \text{GLD}(\alpha, \cdot, \gamma, \lambda_4, \cdot) &= \text{نمایی} \\ \text{GLD}(\alpha, \beta, \cdot, \cdot, \lambda_3) &= \text{نمایی معکوس} \end{aligned} \quad (6)$$

هرچند GLD بسیار تطبیق‌پذیر و منعطف است، برآورد پارامترهای آن می‌تواند مشکل باشد. روش‌های متعددی برای برآورد پارامترهای این توزیع وجود دارند که این روش‌ها به صورت حالت خاصی از رابطه^۳، در نظر گرفته شده‌اند. در این ارتباط می‌توان به مطالعات (دورویه، ۱۹۹۶، فریمیر و همکاران، ۱۹۸۸، گیلچریست، ۲۰۰۰، هائو گلین، ۱۹۷۵، جوینر و روزنبلات ۱۹۷۱، لام و همکاران، ۱۹۸۰، نیلی احمدآبادی، ۲۰۱۲، رامبرگ و اشمازیر، ۱۹۷۴، سارابیا ۱۹۹۶ و شاپیرو و ویلک، ۱۹۶۵) اشاره کرد [۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۳۳، ۲۷، ۴۷، ۶۰، ۶۴ و ۶۵]. در پژوهش حاضر از روش برآورد تطبیق با صدک (PM) استفاده می‌شود. در ادامه این روش توضیح داده خواهد شد.

برآورد تطبیق با صدک (PM). در این بخش وقتی بتوان GLD را روی داده‌های تجربی به شکل جدول توزیع فراوانی ارائه کرد، نشان داده خواهد شد که چگونه می‌توان پارامترهای توزیع را برآورد کرد [۶۸]. فرض کنید یک نمونه n تایی از داده‌های GLD به k دسته به صورت رابطه ۷، طبقه‌بندی شده باشند.

$$(X_{i-1}, X_i], n_i, \quad N_i = \sum_{j=1}^i n_j; \quad p_i = \sum_{j=1}^i f_j, \quad f_j = \frac{n_j}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (7)$$

مقادیر $\{X_i, i = 1, 2, \dots, k; X_{i-1} < X_i\}$ کران‌های کل k هستند و طبقه‌ها روی هم قرار نمی‌گیرند و در عمل باید $k \geq 3$ باشد [۲۹]. احتمال تجمعی تخصیص‌یافته به i امین طبقه به صورت رابطه ۸، نوشته می‌شود.

$$F(X_i; \lambda) - F(X_{i-1}; \lambda) = \pi_i(\lambda) > 0, \quad i = 1, 2, \dots, k; \quad \sum_{i=1}^k \pi_i = 1 \quad (8)$$

با فرض اینکه $\lambda \in A \subset R^\Delta$ و $\lambda \in A$ صحت داشته باشد، ولی مقدار آن معلوم نباشد، واضح است که داده‌های گروهی می‌تواند برآورد پارامترها و واریانس آن تأثیر بگذارد [۵۱]. روش تطبیق با صدک شامل هم‌ارزسازی پنج X_i تجربی و پنج $X(p, \lambda)$ نظری است؛ به طوری که بیان می‌دارد X_i برآورده خوب از آماره توزیع تجربی مربوط به p_i است (رابطه ۹).

$$X_{i_j} = \lambda_1 + \lambda_2 p_{i_j}^{\lambda_1} - \lambda_3 (1 - p_{i_j})^{\lambda_1}; \quad j = 1, \dots, 5 \quad (9)$$

به طوری که $i_j \in (1, 2, \dots, k')$ است. حال اگر حد بالای متغیر معلوم و متناهی باشد، آنگاه $k' = k$ است؛ در غیر این صورت $k = k - 1$ خواهد بود. برای اینکه محاسبات به نحو احسن انجام شود، برآورد PM رابطه ۹، همراه با پنج عبارت شش قسمتی w_1, w_2, w_3, w_4 و w_5 که برای $s = 1, 2, \dots, 5$ ، به صورت رابطه ۱۰، محاسبه شده است، به کار گرفته می‌شود.

$$w_s = (1 - \beta_s)X_{j-1} + \beta_s X_j; \quad \beta_s = \frac{p_s - p_{j-1}}{f_j}, \quad (10)$$

$$j = \min_{0 < i \leq k} \{p_i \geq p_s\}, \quad s = 1, 2, \dots, 5$$

چون پنج صدک GLD تمايل به همزمانی با صدک‌های مشاهدات مربوط دارد، لازم نیست صدک‌های تجربی باقیمانده بیشتر درباره مقادیر واقعی نظری متمرکز شوند. چون رابطه ۹، یک سیستم غیرخطی معادلات است، باید یک روش تکراری را برای حل آن به کار برد تا مقادیر λ به دست آیند. برای به دست آوردن برآوردهای PM می‌توان از روش حداقل‌سازی سیمپلکس دانهیل با معیارهای رابطه ۱۱، استفاده کرد.

$$S_{QM}(\lambda) = \max_{1 \leq s \leq 5} \{|w_s - X(p_s, \lambda)|\} \quad (11)$$

به تابع حداقل‌سازی رابطه ۱۱، می‌توان محدودیت $-1 < (\lambda_4, \lambda_5) < 0$ را اضافه کرد [۴۴]. در این روش نیاز به ارزیابی تابع است و کاربرد پذیری وسیعی برای حداقل‌سازی تابع عمومی دارد [۵۰].

به دلیل اینکه استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی رابطه ۱۱، می‌تواند بیش از یک جواب قابل قبول داشته باشد از آزمون نیکوبی برازش استفاده می‌شود. در این ارتباط آزمون مربع کای که در رابطه ۱۲، آمده است را می‌توان به کار گرفت.

$$\chi_o^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad (12)$$

در این ارتباط، فرضیه‌های مربوط پایه‌گذاری و آزمون می‌شوند که در بخش داده‌ها و نتایج ارائه خواهد شد.

پس از اطمینان از جواب‌های به دست آمده برای پارامترهای توزیع، نوبت به محاسبه میانگین و واریانس آن می‌رسد که می‌توان از معادله‌های ۱۳ و ۱۴ استفاده کرد و انحراف معیار متغیر موردنظر را نیز محاسبه کرد [۴۲، ۴۶، ۴۷، ۶۸].

$$\mu = \lambda_1 + \frac{\lambda_2}{(\lambda_4 + 1)} - \frac{\lambda_3}{(\lambda_5 + 1)} \quad (13)$$

$$\sigma^2 = \int (\lambda_1 + \lambda_2 p^{\lambda_4} - \lambda_3 (1-p)^{\lambda_5})^2 dp - (\lambda_1 + \frac{\lambda_2}{(\lambda_4 + 1)} - \frac{\lambda_3}{(\lambda_5 + 1)})^2 \quad (14)$$

محاسبه واریانس از رابطه ۱۴، به روش‌های معمول مشکل است؛ بنابراین باید از روش تقریبی تحلیل عددی استفاده کرد. چون انتگرال گیری از رابطه‌ی (۱۴) به روش‌های معمول امکان‌پذیر نیست، می‌توان از روش تابع پیچیدگی^۱ استفاده کرد. پس از محاسبه واریانس، می‌توان جذر آن را به عنوان انحراف معیار به کار گرفت.

با فرض اینکه احتمال خطای نوع I کمتر از مقداری مشخص، مثلاً α باشد، حدود بالا و پایین نمودار کنترل پیشنهادی را می‌توان به نحو مقتضی محاسبه کرد؛ همچنین پس از محاسبه میانگین و واریانس، که به ترتیب از معادله‌های ۱۳ و ۱۴ برآورد می‌شوند، برای تعیین حدود کنترل به طریقه سنتی و استفاده از اصل $\mu \pm 3\sigma$ ، همان‌گونه که در نمودارهای کنترل شوهارت، از جمله نمودار کنترل C استفاده شده است [۳۸]، شخص می‌تواند از این حدود استفاده کند؛ علاوه بر آن، حتی در صورتی که تابع توزیع مشخص نباشد، طبق قضیه چیزی شف^۲ استفاده از این حدود مجاز است. بر اساس این قضیه، احتمال قرارگرفتن میانگین نمونه در بین K انحراف معیار، $\sigma_{\bar{X}}$ ، به صورت رابطه ۱۵، است [۳].

$$P(|\bar{X} - \mu_{\bar{X}}| \leq K\sigma_{\bar{X}}) \geq 1 - \frac{1}{K^2} \quad (15)$$

در این عبارت، $\sigma_{\bar{X}}$ معلوم در نظر گرفته شده است. اگر $\sigma_{\bar{X}}$ نامعلوم باشد از $S_{\bar{X}}$ استفاده می‌شود. در این ارتباط اگر با همین خطا، حدود کنترل را محاسبه شود، حدود کنترل سه انحراف معیار بسته‌تر خواهد بود. همان‌طور که در بخش اعتبارسنجی خواهد آمد، با به کارگیری هر یک از این روش‌ها باز هم کارایی این حدود از روش نرمال بالاتر خواهد بود.

1. Convolution function

2. Chebyshev Theorem به نام دانشمند روسی (۱۸۹۴ تا ۱۸۲۱) نام‌گذاری شده

با استفاده از این روش، می‌توان به تعداد کافی از خط تولید نمونه تصادفی برداشت و پارامترهای توزیع لامبرای تعمیم‌یافته را با به کارگیری روش بالا تعیین کرد؛ آنگاه با محاسبه میانگین و انحراف معیار توزیع، حدود کنترل را محاسبه کرد. در بخش بعدی روش محاسبه روش پیشنهادی با استفاده از یک مثال نشان داده خواهد شد.

۴. تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش

در این بخش برای نشان‌دادن نحوه کارکرد روش پیشنهادی از داده‌های مربوط به مقاومت کششی ۱۸ صفحه‌ای آلومینیومی که بر حسب نیوتن بر میلی‌متر مربع اندازه‌گیری شده، استفاده شده است [۲۲] (جدول ۱).

جدول ۱. اندازه‌های مقاومت کششی صفحات آلومینیومی [۲۲]

| x (N/mm ²) | شماره نمونه | x (N/mm ²) | شماره نمونه |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| ۱۸۹/۳ | ۱۰ | ۱۸۶/۰ | ۱ |
| ۱۹۵/۱ | ۱۱ | ۱۸۵/۵ | ۲ |
| ۱۹۲/۴ | ۱۲ | ۱۹۴/۹ | ۳ |
| ۱۸۱/۲ | ۱۳ | ۱۸۳/۳ | ۴ |
| ۱۸۴/۸ | ۱۴ | ۱۸۳/۲ | ۵ |
| ۱۸۷/۶ | ۱۵ | ۱۹۰/۸ | ۶ |
| ۱۸۵/۴ | ۱۶ | ۱۸۳/۹ | ۷ |
| ۱۸۶/۶ | ۱۷ | ۱۸۵/۸ | ۸ |
| ۱۸۸/۵ | ۱۸ | ۱۸۳/۸ | ۹ |

در این مرحله با به کارگیری رابطه‌های ۵ تا ۹، برنامه‌ریزی غیرخطی قدرمطلقی زیر به دست می‌آید.

$Min \ y$

$$\left| (\lambda_1 + \lambda_2 (0.17)^{\lambda_1} - \lambda_3 (0.83)^{\lambda_2}) - 182.40 \right| - y \leq 0$$

$$\left| (\lambda_1 + \lambda_2 (0.56)^{\lambda_1} - \lambda_3 (0.44)^{\lambda_2}) - 185.20 \right| - y \leq 0$$

$$\left| (\lambda_1 + \lambda_2 (0.78)^{\lambda_1} - \lambda_3 (0.23)^{\lambda_2}) - 188.00 \right| - y \leq 0$$

$$\left| (\lambda_1 + \lambda_2 (0.83)^{\lambda_1} - \lambda_3 (0.17)^{\lambda_2}) - 190.80 \right| - y \leq 0$$

$$\left| (\lambda_1 + \lambda_2 (0.94)^{\lambda_1} - \lambda_3 (0.06)^{\lambda_2}) - 193.60 \right| - y \leq 0$$

$$\lambda_1 \geq -1, \lambda_2 \geq -1$$

حال با استفاده از نرم‌افزار متلب^۱ برنامه ریاضی بالا حل می‌شود. پس از حل مسئله جواب‌های زیر به‌دست می‌آیند.

$$\lambda_1 = 183.1963, \lambda_2 = 7.6492, \lambda_3 = -3.7325, \lambda_4 = 1.4332, \lambda_5 = 3.6075$$

درنتیجه تابع چارک^۲ توزیع به‌صورت زیر است:

$$X(p, \lambda) = 183.1963 + 7.6492 p^{1.4332} + 3.7325(1-p)^{3.6075}, \quad 0 \leq p \leq 1,$$

نتایج حاصل از محاسبه میانگین، واریانس و انحراف معیار داده‌ها بر اساس رابطه‌های ۱۳ و ۱۴، در ادامه آمده است.

$$\mu = \lambda_1 + \frac{\lambda_2}{(\lambda_4 + 1)} - \frac{\lambda_3}{(\lambda_5 + 1)} = 183.1963 + \frac{7.6492}{(1.4332 + 1)} + \frac{3.7325}{(3.6075 + 1)} = 187.15$$

۹

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \int_0^1 (\lambda_1 + \lambda_2 p^{\lambda_3} - \lambda_4 (1-p)^{\lambda_5})^2 dp - (\lambda_1 + \frac{\lambda_2}{(\lambda_4 + 1)} - \frac{\lambda_3}{(\lambda_5 + 1)})^2 \\ &= \int_0^1 (183.1963 + 7.6492 p^{1.4332} + 3.7325(1-p)^{3.6075})^2 dp - (187.15)^2 = 16 \end{aligned}$$

درنتیجه انحراف معیار به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\sigma = \sqrt{16} = 4$$

حال می‌توان حدود کنترل را به‌صورت زیر محاسبه کرد:

$$\begin{cases} UCL = \mu + 3\sigma \\ CL = \mu \\ LCL = \mu - 3\sigma \end{cases}$$

1. MATLAB software
2. Quantile function

درنتیجه:

$$\begin{cases} UCL = 187.15 + 3 \times 4 = 199.15 \\ CL = 187.15 \\ LCL = 187.15 - 3 \times 4 = 175.15 \end{cases}$$

برای اطمینان از درستی جواب‌های بهدست‌آمده آزمون نیکویی برازش، یعنی آزمون مربع کای، استفاده می‌شود. در این ارتباط فرضیه‌های H_0 و H_1 به صورت زیر پایه‌گذاری می‌شوند: H_0 : توزیع لامبدای تعمیم‌یافته با پارامترهای بهدست‌آمده روی این داده‌ها قابل‌برازنده شدن هستند.

H_1 : توزیع لامبدای تعمیم‌یافته با پارامترهای بهدست‌آمده روی این داده‌ها قابل‌برازنده شدن نیستند.

اگر $\chi^2_{\alpha, k-i-1} > \chi^2_{\alpha, k-i}$ باشد که در آن α سطح اطمینان آزمون، k تعداد طبقات و i تعداد پارامترهای توزیع است، آنگاه H_0 رد می‌شود.

به منظور انجام این آزمون برای هر قطعه، ابتدا باید مقادیر موردنانتظار E_i بهدست آیند. برای هر طبقه i مقدار فراوانی تجمعی نسبی در توزیع داده‌ها موجود است؛ بنابراین مقدار میانگین طبقه محاسبه شده و به عنوان مقدار موردنانتظار پذیرفته می‌شود. به همین صورت مقدار مشاهده شده در هر طبقه میانگین اعداد همان طبقه است. آماره مربع کای با $k-6$ درجه آزادی را می‌توان آزمون کرد؛ به طوری که در آن k تعداد طبقات است. جدول ۲، آزمون فرضیه مجموعه داده‌ها را نشان می‌دهد.


جدول ۲. داده‌های مقاومت کششی صفحات آلومینیومی برای آزمون مربع کای

| طبقه | مقدار مشاهده شده (O_i) | مقدار موردنانتظار (Y_i) | فراآواتی نسبی (Y_i) | مقدار موردنانتظار (E_i) | $(O_i - E_i)^2$ | $\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$ |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ۱ | ۱۸۴/۱ | ۰/۱۷ | ۱۸۵/۷۱ | ۲/۵۹۲۱ | ۰/۰۱۴۰ | |
| ۲ | ۱۸۶/۴ | ۰/۵۶ | ۱۸۶/۷۲ | ۰/۱۰۲۴ | ۰/۰۰۰۵ | |
| ۳ | ۱۸۷/۷ | ۰/۷۸ | ۱۸۸/۵۷ | ۰/۰۱۶۹ | ۰/۰۰۰۱ | |
| ۴ | ۱۹۱/۰ | ۰/۸۲ | ۱۸۹/۰۶ | ۲/۳۷ | ۰/۰۱۲۵ | |
| ۵ | ۱۹۳/۳ | ۰/۹۴ | ۱۹۰/۲۰ | ۹/۶۱ | ۰/۰۵۰۵ | |
| ۶ | ۱۹۵/۶ | ۱/۰۰ | ۱۹۰/۸۶ | ۲۲/۴۶۷۶ | ۰/۱۱۷۷ | |
| جمع | | | | | | ۰/۱۵۳ |

مشاهده می‌شود که برای این قطعه $\chi^2(0.1953) < \chi^2(0.1953) = 3.84$ است؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که توزیع لامبدای تعمیم‌یافته بهدست‌آمده می‌تواند برای این داده‌ها مناسب باشد.

اعتبارسنجی. در هر نمودار کنترل متوسط طول اجرا (ARL) عبارت است از: تعداد کالایی که تحت شرایط نامطلوب تولید می‌شود، ولی سیستم‌های کنترلی متوجه آن نمی‌شوند. متوسط طول اجرا در دو حالت تعریف می‌شود: (الف) وقتی نمودار کنترل فرایند را تحت کنترل نشان می‌دهد ولی فرایند در حال تولید کالای معیوب باشد. در این حالت تعداد کالایی که به‌طور متوسط به‌صورت معیوب تولید می‌شوند و سیستم هشدار نمی‌دهد و متوقف نمی‌شود را ARL_u می‌نامند. مقدار عددی این پارامتر برابر با $ARL_u = 1/\alpha$ است؛ بهنحوی که α احتمال خطای نوع اول است؛ (ب) وقتی نمودار کنترل فرایند را خارج از کنترل نشان می‌دهد، ولی محصولات سالم تولید می‌شوند. در این حالت تعداد کالایی که به‌طور متوسط تولید می‌شوند تا سیستم متوقف شود را با ARL_l نشان می‌دهند و مقدار عددی آن عبارت از $ARL_l = 1/(1 - \beta)$ است؛ بهنحوی که عبارت از احتمال خطای نوع دوم است. تعیین α معمولاً تابع امکانات تولید و نوع محصول است؛ بهنحوی که در بسیاری از حالت‌ها برابر با 0.0027 در نظر گرفته شده و باعث می‌شود تا حدود کنترل با 3σ فاصله از میانگین ایجاد شوند. از آنجاکه مقادیر α با مقادیر β ارتباط دارند؛ بنابراین نمودارهای کنترل بر اساس توان آن‌ها در تشخیص خطای نوع دوم از یکدیگر تمایز می‌شوند؛ به عبارت دیگر اگر دو نمودار کنترل با مقادیر مشابه α تدوین شوند، نمودار کنترلی کارآمدتر است که ARL_l کمتری داشته باشد و بتواند سیستم خارج کنترل را زودتر متوقف کند [۴۶ و ۴۷].

در این پژوهش با ایجاد تغییر در میانگین (dx) به ازای مقادیر مختلف k (بهنحوی که $dx = k\sigma$ باشد)، مقادیر مختلف β به دست آمد و به دنبال آن مقادیر مختلف ARL_l در هر دو نمودار کنترل (نمودارهای مبتنی بر توزیع نرمال و مبتنی بر GLD) محاسبه شد. شکل ۱، نشان‌دهنده مقادیر هر یک از این پارامترها در نقاط مختلف است. چگونگی انجام محاسبات توسط نیلی احمدآبادی و همکاران (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) با جزئیات تشریح شده است [۴۶ و ۴۷]. مقدار خطای نوع اول در هر دو نمودار کنترل برابر با $\alpha = 0.0027$ تعیین شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در نقطه $k = 0$ مقدار ARL_l برابر با 370 عدد محصول محاسبه شده است. این مقدار در تمامی نمودارهای کنترل دیگر که با آلفای مشابه تدوین می‌شوند نیز برابر است؛ به علاوه در این نقطه هر دو ARL_l (یعنی ARL_l و ARL_u) نیز با هم برابر هستند؛ ولی در سایر نقاط k مشاهده می‌شود که مقدار ARL_l در نمودار کنترل پیشنهادی کمتر است. این بدان معنا است که در موقع خارج کنترل سیستم زودتر هشدار می‌دهد.



شکل ۱. نمودار مقایسه کارآمدی نمودار کنترل پیشنهادی

به علاوه، در بسیاری موارد، مشخصه کیفیت تحت بررسی، تمام پیش‌نیازهای نرمال‌بودن را ندارد؛ بنابراین متغیر X (یا \bar{X}) دارای توزیع نرمال نیست. این موضوع، بهویژه در اندازه‌گیری‌های انفرادی بیشتر مشهود است و باعث بروز مشکلات زیادی در کنترل فرایند تولید می‌شود. یکی دیگر از نقاط قوت این نمودار آن است که در مقایسه با ARL منحنی نرمال (که قرینه است)، لزوماً قرینه نیست. حتی اگرتابع توزیع متغیر X نرمال باشد یا به نرمال نزدیک باشد، در عمل دارای چولگی یا کشیدگی است که GLD به خوبی می‌تواند این ویژگی‌ها را مشخص سازد و نمودار کنترل را با رعایت این موارد تدوین کند.

۵. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در کنترل کیفیت آماری از نمودارهای کنترل که معیاری آماری برای کنترل حدود مشخصه‌ی کیفیت است، بر اساس چند پیش‌فرض استفاده می‌شود. نخستین پیش‌فرض این است که خروجی فرایند از توزیع احتمال خاصی مثلاً نرمال برای متغیرهای پیوسته، و دوچمله‌ای یا پواسون برای متغیرهای گستته (وصفتی‌ها) پیروی می‌کند و دومین پیش‌فرض این است که فرایند از جریان تولید پیوسته و بزرگ به دست می‌آید. این پیش‌فرض‌ها همیشه در عمل واقعیت ندارند. این پژوهش بر مسائلی تأکید دارد که فرایند تحت پایش از توزیع ناشناخته پیروی می‌کند؛ همچنین در تولید انبوه شرایطی پیش می‌آید که منطقی نیست یا نمی‌توان هر بار بیش از یک نمونه از خط تولید برداشت و یا هزینه‌های آزمایش به قدری بالا است که برداشتن چند نمونه

به طور همزمان به صرفه یا منطقی نیست. در این شرایط معمولاً از نمودار $MR-X$ برای کنترل فرایند استفاده می‌شود که به اندازه‌ی کافی برای کشف انحرافات قابل تشخیص حساس نیست؛ علاوه بر آن وقتی توزیع فرایند نرمال نباشد و یا نامشخص باشد، دیگر نمی‌توان به نمودار $MR-X$ اعتماد کرد.

در این پژوهش سعی شده است یک روش محاسباتی کارا برای محاسبه حدود دقیق کنترل ارائه شود. در این پژوهش از توزیع پنج‌پارامتری لامبدای تعمیم‌یافته (GLD)، به عنوان توزیع احتمال بسیار انعطاف‌پذیر، برای برآورد پارامترهای حدود کنترل استفاده شده است. نمودار پیشنهادی از خانواده نمودارهای شوهارت بوده و از این لحاظ برای استفاده در داده‌هایی با توزیع ناشناخته قابل درک است. وقتی توزیع‌های آماری مرسوم نتوانند به اندازه‌ی کافی دقت لازم را برای مدل‌سازی فرایند داشته باشند، نمودار کنترل پیشنهادی این پژوهش می‌تواند یک پیشنهاد برای کنترل کیفیت باشد.

در این روش، استفاده از توزیع پنج‌پارامتری لامبدای تعمیم‌یافته برای برآورد پارامترهای توزیع، پیشنهاد شده است. در این مقاله برای برآورد پارامترهای توزیع، از روش تطبیق با صدک (PM) استفاده شده است. روش‌های متعدد دیگری برای برآورد پارامترهای توزیع وجود دارند که از آن‌ها هم می‌توان استفاده کرد. در پژوهش نیلی احمدآبادی و همکاران (۲۰۱۱) از روش تطبیق با گشتاور^۱ برای برآورد پارامترهای آن استفاده شده است که روشی متفاوت است [۴۷]. تفاوت دیگر این پژوهش با روش قبلی در تأکید این پژوهش بر کنترل کیفیت آماری اندازه‌گیری‌های انفرادی است که پژوهشگران قبلی کمتر به آن اشاره کرده‌اند. استفاده از روش پیشنهادی این پژوهش در شرایطی که توزیع آماری قطعات تولیدی معلوم نباشد و یا برای قطعات انفرادی مناسب است.

از طرف دیگر، حل معادلات درجه دوم به بالا معمولاً بیش از یک جواب دارد؛ بنابراین کاملاً ضروری است تا برای اطمینان از درستی جواب‌های به دست آمده آزمون نیکوبی برآش انجام شود. در پژوهش حاضر استفاده از آزمون مربع کای برای این منظور پیشنهاد شده است و فرضیه‌های لازم پیشنهاد و اجرا شده‌اند. همانند معیارهای حیاتی برای عملکرد روش‌های SPC اقدام به محاسبه‌ی ARL ها و مقایسه آن‌ها شده و کارایی روش پیشنهادی نشان داده شده است. برای نشان‌دادن کارایی روش پیشنهادی و چگونگی استفاده از آن، یک مثال عددی مورداستفاده قرار گرفته است. در این مثال میانگین، انحراف معیار و حدود کنترل فرایند محاسبه شده، که فرایند را تحت کنترل آماری نشان داده است؛ علاوه بر آن، همانند معیارهای حیاتی

1. Moment Matching (MM) Estimates

برای عملکرد روش‌های *SPC*، اقدام به محاسبه ARL ها و مقایسه آن‌ها شده و کارایی روش پیشنهادی نشان داده شده است.

مطالعه پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، مشخصه کیفیت تحت بررسی، تمام پیش‌نیازهای نرمال‌بودن را ندارد؛ درنتیجه این مشخصه، بهویژه در اندازه‌گیری‌های انفرادی، از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند و باعث بروز مشکلات زیادی در کنترل فرایند تولید می‌شود. در این شرایط بدون توجه به نوع توزیع متغیر تصادفی استفاده از GLD می‌تواند اطمینان‌بخش باشد. یکی دیگر از نقاط قوت نمودار پیشنهادی آن است که در مقایسه با ARL منحنی نرمال (که قرینه است)، لزوماً قرینه نیست. حتی اگرتابع توزیع متغیر X نرمال باشد یا به نرمال نزدیک باشد، در عمل دارای چولگی یا کشیدگی است که GLD به خوبی می‌تواند این ویژگی‌ها را مشخص سازد و نمودار کنترل را با رعایت این موارد تدوین کند.

از محدودیت‌های پژوهش حاضر می‌توان به فرایند طولانی و پیچیده محاسبات آن اشاره کرد؛ با این حال توسعه برنامه متلب¹ برای آن می‌تواند در ساده‌سازی فرایند محاسباتی حدود کنترل کارساز باشد.

منابع

1. Albers, W., Kallenberg, W.C.M., & Nurdiati, S. (2004). Parametric control charts. *J. Stat. Plann. Inf.* 124, 159-184.
2. Alem Tabriz, A., Hamidizade, M. R., Dari Nokarani, B., & Mohammadi Plarti, M. (2017). A New product development model in the automotive industry. *Journal of Industrial Management Perspective*. 26(2), 33-51 (In Persian).
3. Azar, A., & Momeni, M. T. (2000). Statistics and its use in management, Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities, Tehran, Iran (In Persian).
4. Bakir, S. T. (2004). A distribution-free Shewhart quality control chart based on signed-ranks. *Qual. Eng.* 16(4), 613-623.
5. Bashiri, M., Amiri, A., Doroudyan, M. H., & Asgari, A. (2013). Multi-objective genetic algorithm for economic statistical design of X bar control chart, Scientia Iranica, Sharif University of Technology, E 20 (3), 909-918.
6. Bertapelli, F., Machado M. R., Val Roso, R., & Guerra-Júnior, G. (2017). Body mass index reference charts for individuals with Down syndrome aged 2-18 years. *Journal of Pediatr (Rio J.)*, 93(1), 94-99.
7. Borror, C. M., Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (1999). Robustness of the EWMA control chart to non-normality. *Journal of quality technology*, 31(3), 309-316.
8. Chakraborti, S. (2000). Run length, average run length and false alarm rate of Shewhart x chart: exact derivations by conditioning. *Commun. Stat. Simul. Comput.* 29, 61-81.
9. Chandra M. Jeya, (2001). Statistical quality control, CRC Press LLC, 5-53.
10. Chang, Y. S., & Bai, K. C. (2001). Control charts for positively skewed populations with weighted standard deviations. *Qual. Reliab. Eng. Int.* 17, 397-406.
11. Chen, Y. K. (2003). An evolutionary economic-statistical design for VSI X control charts under non-normality. *Int J Adv Manuf Technol*, 22, 602-610.
12. Chen Y. K., & Yeh, C. (2004). An enhancement of DSI X Bar control charts using a fuzzy-genetic approach. *Int J Adv Manuf Technol*, 24, 32-40.
13. Dele H., & Besterfield P. E. (1998). Quality control fifth edition, Prentice Hall, New Jersey, Colombo, Ohio.
14. Devroye, L. (1996). Random variate generation in one line of code. In: Charnes, J. M., Morrice, D. J., Brunner, D. T., Swain, J. J., eds. Proceedings of the Winter Simulation Conference. San Diego, CA, USA, December 8-11. Association for Computing Machinery, NY, 265-272.
15. Fadaee, S., Pouya, A., & Kazemi, M. (2015). Developing fuzzy statistical process charts of defects ratio for control of descriptive characteristics. *Journal of Industrial Management Perspective*. 19(3), 91-116 (In Persian).
16. Farnum, N. R. (1994). Statistical quality control and improvement. Duxbury, Belmont.
17. Fatemi Qomi, M. T. (1991). Statistical quality control, Amir Kabir industrial University, Tehran, Iran (In Persian).
18. Fawad Zafara, R., Mahmoodb, C. T., Abbasb, N., Riazb, M., & Hussain, Z. (2018). A progressive approach to joint monitoring of process parameters. *Computers & Industrial Engineering* 115, 253-268.
19. Freimer, M., Mudholkar, S., Kollia, G., & Lin, T.C., (1988). A study of the generalized Tukey Lambda family. *Commun. Statist. Theor. Meth.* 17, 3547-3567.

20. Gilchrist, W. (2000). *Statistical Modeling with Quantile Function*. Boca Raton, FL: CRC Press.
21. Gunter, B. (1989). The use and abuse of c, part 1-4. Quality progress, part 1: 22 (1), 72-73, part 2: 22(3), 108-109, part 3: 22(5), 79-80, and part 4: 22(7), 86-87.
22. Harrison, M., Wadsworth, J. R., Kennets, S., Stephens, A., & Blanton Godfrey (2001). Modern methods for quality control and improvement. John wiley & sons, INC, 243-245.
23. Hoaglin, D. C. (1975). The small-sample variance of the Pitman location estimators. *J. Amer. Statist. Assoc.* 52, 880-888.
24. Hitchina, R., & Knight, I. (2016). Daily energy consumption signatures and control charts for air-conditioned buildings. *Energy and Buildings* 112, 101-109.
25. Hsu, H. M., & Chen Y. K. (2001). A fuzzy reasoning based diagnosis system for X bar control charts. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 12, 57-64.
26. Jang S., Park S.H., and Baek J.G., (2017). Real-time contrasts control chart using random forests with weighted voting. *Expert Systems with Applications* 71, 358-369.
27. Joiner, B. L., & Rosenblatt, J. R. (1971). Some properties of the range in samples from Tukey's symmetric lambda distribution. *J. Amer. Statist. Assoc.* 66, 394-399.
28. Karian, Z. A., Dudewicz, E. J. (2000). Fitting Statistical Distributions. The Generalized Lambda Distribution and Generalized Bootstrap Methods. Boca Raton, FL: CRC Press.
29. Kariya, T. (1986). Analogous t and F test statistics based on grouped data. In: Francis, I. S., Manly, B. F. J., Lam, F. C., eds. Proceedings of the Pacific Statistical Congress, Auckland, 20–24, May 1985. Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), 275-279.
30. Katz, S., & Johnson, N. L. (1995). *Process Capability Indices*. Chapman and Hall, New York.
31. Kaya, I., & Kahraman, C. (2011). Process capability analyses based on fuzzy measurements and fuzzy control charts. *Expert Syst Appl* 38, 3172-3184.
32. Kittlitz, R. G., (1999). Transforming the exponential for spc applications. *J. Qual. Technol.* 31, 301-308.
33. Lam, H., Bowman, K. O., & Shenton, L. R. (1980). Remarks on the generalized Tukey's lambda family of distributions. In: Proc. ASA, Statist. Comput. Sec. Houston, Texas, August 11–14, 134-139.
34. Lee, S. J., & Amin, R. W. (2000). Process tolerance limits. *Total Qual. Manag.* 11(3), 267-280.
35. Maddahi A., Shahriari H., & Shokouhi A. H. (2011). A robust X control chart based on M-estimators in presence of outliers. *Int J Adv Manuf Technol*, 56, 711-719.
36. Maravelakis, P. E., Panaretos, J., & Psarakis, S. (2002). Effect of estimation of the process parameters on the control limits of the univariate control charts for process dispersion. *Commun. Stat.: A.* 31(3), 443-461.
37. Michael, B., & Khoo, C. (2004). Performance measures for the Shewhart x control chart. *Qual. Eng.* 16(4), 585-590.
38. Montgomery, D. C., (2001). *Introduction to statistical quality control*, 4th edn. John Wiley & Sons, New York.
39. Montgomery, Jennings, & Pfund, (2010). Management controlling and improving quality, John Wiley.

40. Moatamevi, A., Rezaee, M., & Ehghaghi, M. (2013). Designing demand forecasting model in the ceramic and tile industry. *Journal of Industrial Management Perspective*. 9(1), 159-177 (In Persian).
41. Movahedi, M. M., & Bamenimoghaddam, M. (2011). Statistical quality control, Publication of Sharh, Tehran, Iran, (In Persian).
42. Movahedi, M. M., Khounsiavash, M., Otadi, M., & Mosleh, M. (2016). A new statistical method for design and analyses of component tolerance. *J Ind Eng Int.*, DOI 10.1007/s40092-016-0167-5.
43. Nedumaran, G., Pignatiello, Jr, J.J., (2001). On estimating x control chart limits. *J. Qual. Technol.* 33, 206-212.
44. Nelder, J. A., & Mead, R. (1965). A simplex method for function minimization. *Comput. J.* 7, 308-313.
45. Nil, N., Rao Kraleti, S. (2010). Optimal design of X bar-control chart with Pareto in-control times. *Int J Adv Manuf Technol*, 48, 829-837.
46. Nili Ahmadabadi, M., Farjami, Y., & BameniMoghadam, M. (2011). A process control method based on five-parameter generalized lambda distribution. *Qual Quant. Springer Science+Business Media B.V.* 46, 1097-1111.
47. Nili Ahmadabadi, M., Farjami, Y., M., & BameniMoghadam, M. (2012). Approximating Distributions by Extended Generalized Lambda Distribution (XGLD). *Communications in Statistics—Simulation and Computation*, 41, 1-23.
48. Noghondarian, K. (2005). Statistical quality control, Science and Technology University of Iran, Tehran, Iran, in Persian.
49. Norolsana, R., (2000). Statistical quality control, Science and Technology University of Iran, Tehran, Iran, in Persian.
50. Olsson, D. M., & Nelson, L. S. (1975). The Nelder-Mead simplex procedure for function minimization. *Technometrics* 17, 45-51.
51. O'Neill, B., Wells, W. T. (1972). Some recent results in lognormal parameter estimation using grouped and ungrouped data. *J. Amer. Statist. Assoc.* 67, 76-80.
52. Peam, W. L., Kotz, S., & Johnson, N. L., (1992). Distributional and inferential properties of process capability indices. *J. Qual. Technol.* 24(4), 216-231.
53. Pearson, R. K. (2001). Exploring process data. *J. Process Control* 11, 179-194.
54. Pelegrina, G. D., Leonardo, Duarte, T., & Jutten, C. (2016). Blind source separation and feature extraction in concurrent control charts pattern recognition: Novel analyses and a comparison of different methods. *Computers & Industrial Engineering* 92, 105-114.
55. Pérez-Rave, J., Muñoz-Giraldo, L., & Correa-Morales, J. C. (2017). Use of control charts with regression analysis for autocorrelated data in the context of logistic financial budgeting. *Computers & Industrial Engineering* 112, 71-83.
56. Prajapati, D. R. (2003). Performance of Conventional X-bar Chart for Auto correlated Data Using Smaller Sample Sizes. In: Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2013 Vol II, October 23-25, 2013, San Francisco, USA.
57. Pyzdek, T. (1993). Processes control for short and small runs. *Qual. Prog.* 12, 51-60.
58. Pyzdek, T. (1995). Why normal distributions aren't (all that normal). *Qual. Eng.* 7, 769-777.

59. Quesenberry, C. P. (1993). The effect of sample size on estimated limits for Xbar and X control charts. *J Qual Technol* 25, 237-247.
60. Ramberg, J. S., & Schmeiser, B. W. (1974). An approximate method for generating asymmetric random variables. *Commun. ACM* 17, 78-82.
61. Reynolds, M. R. Jr, Amin, R. W., Arnold, J. C., & Nachlas, J. A. (1988). X charts with variable sampling interval. *Technometrics* 30, 181-192.
62. Riaz, M. (2008). A dispersion control chart. *Common. Stat.: Simul. Computat.* 37, 1239-1261.
63. Sadeghpour Gildeh, B., Niloufar Shafiee N., (2015). X-MR control chart for auto correlated fuzzy data using D_p, q-distance. *Int J Adv Manuf Technol*, 81, 1047-1054.
64. Sarabia, J. M. (1996). A hierarchy of Lorenz curves based on generalized Tukeys lambda distribution. *Econometric Rev.* 16, 305-320.
65. Shapiro, S. S., Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika* 52, 591-611.
66. Shewhart, W. A., (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*, Van Nostrand, New York.
67. Somerville, S. E., Montgomery, D. C., (1996). Process capability indices and non-normal distributions. *Qual. Eng.* 9(2), 305-316.
68. Tarsitano, A., (2005). Estimation of the Generalized Lambda Distribution Parameters for Grouped Data. Taylor & Francis, Inc., *Communications in Statistics, Theory and Methods*, 34, 1689-1709.
69. Teyarachakul, S., Chand, S., & Tang, J. (2007). Estimating the limits for statistical process control charts: a direct method improving upon the bootstrap. *Eur. J. Oper. Res.* 178, 472-481.
70. Tsai, T. R., Lin, J. J., Wu, S. J., & Lin, H. C. (2005). On estimating control limits of X bar chart when the number of subgroups is small. *Int J Adv Manuf Technol*, 26, 1312-1316.
71. Tukey, J.W., (1962). The future of data analysis. *annals of mathematical statistics*, 33(1), 1-67.
72. Wiemken T. L., Carrico R. M., Persaud A. K., & Ramirez J. A. (2017). Process control charts in infection prevention: Make it simple to make it happen. *American Journal of Infection Control* 45, 216-21.
73. Woodall, W. H., (2000). Controversies and contradictions in statistical process control. *J. Qual. Technol.* 32(4), 341-350.
74. Yang, S.-F., (1999). An approach to controlling process variability for short production runs. *Total Quality Management*. 10(8), 1123-1129.
75. Yourstone, S., & Zimmer, W., (1992). Non-normality and the design of control charts for averages. *Decis. Sci.* 23, 1099-1113.
76. Zhou, W., Zheng, Z., & Xie, W., (2017). A control-chart-based queueing approach for service facility maintenance with energy-delay tradeoff. *European Journal of Operational Research* 261, 613-625.